

الفصل الأول
السلامة الصناعية



السلامة الصناعية

السلامة بمفهوم الواقع تعني غياب الخطر او الخلو من الخطر وهي من الموضوعات الحيوية في هذا العصر، نظراً لتعامل الانسان مع تجهيزات هندسية لأداء أنشطته المختلفة، وذلك لتحقيق احتياجاته من منتجات سلعية او خدمية، وعادة يصاحب الانشطة الاخطار بصورة او بأخرى قد تؤدي الى حادثة، وتعتبر الحادثة السبب المباشر في قيام الضرر والتلف في مصادر أنظمة العمل ليؤثر بصورة مباشرة على العوامل الاقتصادية والبشرية بالإضافة الى الطاقات والمعنويات المهذورة. وعليه ان من واجبات السلامة الصناعية، هو التقليل من وقوع الحوادث والاصابات والوقاية منها ان لم نقل منعها من الحدوث في داخل المعمل او المصنع او مواقع العمل للمشاريع المختلفة.



نظام العمل

مصدر الخطر يأتي من أحد او مجموعة من عناصر نظام العمل، حيث يؤدي تفاعلها الى احتمالات التعرض للخطر مسببا ذلك حادثة تنتهي بضرر او تلف لأحدى أو كل هذه العناصر وهذه العناصر هي:

أ. المواد: وتشمل جميع المواد التي يتم عليها عمليات إنتاجية كتعديل ومعالجة.

ب. المعدات: وتشمل التالي:

1.معدات انتاجية: وهي الآلات التي تعمل في تعديل ومعالجة وتجميع المواد.

2.معدات مناولة: وهي معدات نقل خاصة للمواد أو الانسان.

3.العدد والادوات: وهي ادوات يتم استخدامها في العمليات الانتاجية.

ج. الافراد: وهؤلاء يقومون بالأنشطة المختلفة للعمل.


د. المكان: وهي المنطقة التي تحتوي على العناصر السابقة لتأدية الانشطة الانتاجية المختلفة وتشمل على جميع

التجهيزات الخاصة لقيام هذا النشاط من مبانٍ وتجهيزات كهربائية وميكانيكية.

يمكن تمثيل هذا النظام بهرم رباعي كما مبين في الشكل ادناه حيث تكون قاعدته هذه العناصر ويتكون الهرم من

النظام الذي يدير هذه العناصر ويشمل أنظمة التشغيل والصيانة والسلامة التي يجب أن يكون لها منهاج وقواعد

تنظم وسائل السلامة لهذه العناصر.



هرمي رباعي لنظام العمل

اهداف السلامة الصناعية

- حماية العنصر البشري من الإصابات والحوادث.
- الحفاظ على مقومات العنصر المادي وحمايتها.
- توفير بيئة عمل آمنة.
- تثبيت الأمان في قلوب العاملين.
- تحسين ظروف العمل.
- تطوير برامج الحد من الحوادث

مصطلحات السلامة الصناعية

▪ مصادر الخطر Hazard

هو أي مصدر للأذى أو الضرر

▪ الخطر Risk

هو احتمالية تحقيق الأذى أو الضرر من مصدر الخطر

▪ الضرر Injury

هو التعرض لنتائج الخطر المؤثرة في حدوث اصابة، ويمكن ان يكون بسيطاً او كبيراً معتمداً على درجة الفقد في التحكم على مصدر الخطر.

▪ الحادث Accident

هو أي طارئ يحدث بشكل غير متوقع الحصول مؤديا الى نتيجة سيئة.

أسباب الحوادث

يتوقف وقوع الحادثة من عدمه على عدة خصائص هي:

1. خصائص انسانية وتشمل:

- الحواس ومدى استجابتها.
- الإدراك وأبعاده.
- التدريب والخبرة والاستعداد الشخصي.

2. خصائص هندسية وترتبط بالمعدة والمادة ومكان العمل وتشمل:

- التصميم ومراعاة توفر وسائل السلامة فيها.
- الحالة التشغيلية ومدى اجراء عمليات الصيانة والمراجعة الدورية بشكل جيد وجاد.

3. خصائص تنظيمية وتشمل:

- اجراءات التخطيط.
- اجراءات المتابعة والرقابة.

المخاطر في بيئة العمل

هنالك العديد من المخاطر في موقع العمل هي:

1. المخاطر الفيزيائية:

ويقصد بها الأخطار الناتجة عن التعرض إلى واحد أو أكثر من أشكال الطاقة كالصوت والضوء والحرارة والاهتزاز والإشعاعات.

2 المخاطر الكهربائية وتشمل:

- **الكهرباء المستقرة (الاستاتيكية)** والتي تتولد شحناتها من حركة السيور القوايش الجلدية أو المطاطية على الإطارات المعدنية أو الخشبية وحركة الورق والأقمشة وحركة بعض السوائل داخل الأوعية والأنابيب.
- **الكهرباء التيارية** وتشمل التيار المستمر DC وينتج من مولدات التيار المستمر أو البطاريات الجافة أو السائلة أو تحويل من AC إلى DC بموحدات التيار المعدنية أو الزئبقية. أما التيار

- **المتناوب AC** وهو أكثر استخداما في الورش ويتطلب التأكد من سلامة وصيانة جميع أجزاء المعدات والأجهزة الكهربائية وتوصيلاتها واستخدام معدات الوقاية الشخصية.

3. المخاطر الميكانيكية:

تنقسم الى عدة أنواع تبعا لنوع الماكينة ومنها مخاطر القطع واللحام ومخاطر المراحل والأوعية التي تعمل بضغط ومخاطر الكابسات والضغوطات.

4. المخاطر الكيماوية:

معظم المؤثرات التي تحيط بجو العمل هي مؤثرات كيميائية على شكل أبخره وغازات وغبار وورداذ وتتطاير وتحمل في الهواء وهي تؤخذ أما عن طريق الجهاز التنفسي أو عن طريق الجهاز الهضمي أو عن طريق الجلد.

5. المخاطر البيولوجية:

وهي الأمراض المهنية التي تسببها بعض الكائنات الحية مثل البكتيريا أو الفايروس أو غيرها نتيجة لوجودها في المواد الأولية الأوعية والتي يستخدمها العامل في عمله أو لوجودها في هواء بيئة العمل كما تشمل الأمراض المعدية أي التي لها القدرة على الانتقال بين العمال في مهنة معينة مثل الأتربة العضوية والأمراض التي تسببها الأحياء المجهرية.

6. مخاطر الحرائق والانفجارات:

الاحتراق هو سلسلة من التفاعلات الكيميائية مصحوبة بحرارة ولهيب أما الانفجار وهو اشتعال غاز أو بخار في حيز مغلق أو شبه مغلق حيث ينتقل اللهب من مكان إلى آخر بنسب وسرع متفاوتة.

أنواع الحرائق تبعاً لنوع المصدر تقسم إلى:

▪ حرائق النوع (A)

هي الحرائق التي تحدث في المواد الصلبة مثل الخشب والورق والملابس. تستخدم طفايات البودرة الجافة نوع (ABC) وكذلك الماء

▪ حرائق النوع (B)

هي الحرائق التي تحدث في المواد السائلة والغازية الملتهبة مثل بنزين السيارات والكيروسين والمذيبات والكحول. تستخدم طفايات الرغوة وطفائيات ثاني أكسيد الكربون وطفائيات البودرة لإطفائها.

▪ حرائق نوع (C)

هي الحرائق التي تنشأ في المعدات والأجهزة الكهربائية. ويستخدم طفايات ثاني أكسيد الكربون وطفائيات البودرة الجافة لإطفائها.

▪ حرائق النوع (D)

هي الحرائق التي تنشأ في المعادن مثل الصوديوم والبوتاسيوم والمغنيسيوم. يستخدم نوع خاص من طفايات البودرة الجافة لإطفائها.

▪ حرائق النوع (K)

هي الحرائق التي تختص في الزيوت النباتية في المطابخ.

معدات الوقاية الشخصية



أن معدات الوقاية الشخصية لا تمنع الحوادث ولكنها تقللها أو تمنع الأذى عن العاملين لذلك يجب ارتدائها حفاظاً على صحة وسلامة العاملين من إصابات العمل أو الأمراض المهنية وهي تشمل:

- واقيات الوجه والعيون (نظارات، وجه لحام، حاجز يدوي)
- واقيات اليد والذراع (القفازات بأنواعها قطنية وبلاستيكية وجلدية)
- واقيات الرأس (الخوذ الواقية بأنواعها)
- واقيات الساق والقدم (الأحذية الواقية لحماية مشط الاقدام والأصابع، الأغطية الواقية للساق)

- واقيات الجسم (بدلات العمل بأنواعها، الصداري)
- واقيات السمع (سدادات الأذن، أغطية الأذن)
- واقيات الجهاز التنفسي (مرشحات لتنقية الهواء، الأجهزة المزودة بخراطيم لتجهيز الهواء)
- الواقيات من أخطار السقوط من الارتفاعات العالية (الأحزمة وحبال الأمان).



مكان العمل

- يقصد بمكان العمل هو الموقع المخصص في المعمل لإنجاز عمل ما، ومن مجموع اماكن العمل يتكون المعمل.
- اهم شروط السلامة التي يجب الالتزام بها عند تصميم المعمل وتقسيمه الى اماكن عمل هي:
- يجب ان تكون المساحة المحيطة بكل ماكينة او عدة كافية لتحرك المشغل لأداء عمله بدون عائق وكذلك من اجل صيانة هذه الماكينة او العدة.
 - يجب توفير ممرات كافية لانتقال العمال والمواد داخل المصنع.
 - يجب ان يكون سقف المصنع مرتفع بعض الشيء لتوفير المستلزمات الصحية كالتهووية والاضاءة.

- يجب ان تكون الارضية في المصنع مستوية وخشنة لمنع التعثر او الانزلاق اثناء العمل او التنقل كما يجب ان تكون رديئة التوصيل للكهرباء والصوت.
- يجب استعمال المواد الغير قابلة للاحتراق في بناء المصنع كالتابوق والخرسانة.
- يجب طلاء جدران المصنع والمكائن والمعدات بأصباغ دهنية صقيلة لتسهيل عملية التنظيف.
- توفير وسائل الاتصال في داخل وخارج المصنع وكذلك صناديق الاسعافات الاولية وقناني الاطفاء.



الفصل الثاني

ورشة القياس

القياس Measuring

هو كيفية قراءة الابعاد من الرسوم الفنية واستخدام أدوات القياس بشكل صحيح.

أدوات القياس Measuring Instruments

يكون اختيار أدوات القياس وفقا للتالي:


- الدقة: هي العامل المهم في اختيار نوع أداة او أجهزة القياس.
- سهولة استعمال معدة القياس.
- عدم تأثر معدة القياس بالحرارة وكثرة الاستخدام.

1. المساطر وشرائط القياس Rules and Measuring Tape

تستعمل المساطر للقياس المباشر للمسافات القصيرة، اما شرائط القياس فتستعمل لقياس المسافات الكبيرة، وتعد مسطرة الصلب Steel Rule من أقدم ادوات القياس واكثرها شيوعا في الاستعمال في عمليات القياس في الورش، وهي توجد بأنواع واشكال عديدة وبفئات مختلفة من حيث الدقة، وتدرج اما حسب النظام المتري Metric System او حسب النظام الانكليزي British Standard.

2. القدمة ذات الورنية Vernier Caliper

هي أداة دقيقة لقياس الأطوال يمكنها قياس أبعاد تصل إلى 0.02mm وتتكون من مسطرة قياس مثبت عليها فكان ثابتان، وفكان متحركان يكونان كتلة واحدة مع الإطار ويتحركان معه على المقياس الأساسي (مقياس مسطرة القياس) ويثبت الإطار بواسطة مسمار ربط وللإطار عارضة مرسوم عليها تدرجات الورنية ويثبت مع الورنية ذراع قياس العمق.



القدمة ذات الورنية

دقة القدمة Accuracy هي أصغر قياس يمكن لهذه الأداة أن تقيسه وتختلف باختلاف عدد الأقسام على مقياس الورنية، وتبعا لتقسيمات الورنية يمكن قياس الأجزاء باستخدام القدمة بدقة تساوي (0.1 / 0.02/ 0.05) ملم.

يمكن حساب دقة القدمة كالتالي:

$$X = A - B$$

حيث:

A = طول التدرية بالمقياس الاساسي (mm)

B = طول التدرية بمقياس الورنية (mm) وهو يساوي طول مقياس الورنية (L) مقسوما على عدد تدريجات المقياس (N).

$$B = \frac{L}{N}$$

كما يمكن الحصول على دقة القدمة مباشرة من التعريف الاتي: دقة القدمة = طول التدرية بالمقياس الاساسي / عدد أقسام الورنية اي من:

$$X = \frac{A}{N}$$

مثال 1:

قدمه قياس، طول مقياس الورنية فيها 9mm و عدد تدريجات هذا المقياس 10 تدرجه وطول تدرجه المقياس الاساسي 1 ملم، احسب دقة هذه القدمة؟

$$A=1 \text{ mm}$$

$$B= 9/10 = 0.9 \text{ mm}$$

$$X = 1 - 0.9 = 0.1 \text{ mm}$$

كما تختلف القدمات في مدى القياس فيها فمدى قياس القدمة **Measuring Range** يعني أقصى طول يمكن للقدمه أن تقيسه، وهذا يعتمد على طول ساق القدمة وطول الورنية فيها، حيث لا يمكن الحصول على قراءة باستخدام القدمة مساوية للطول الكلي لساق القدمة نفسها بسبب تحديد حركة الورنية، لذلك فإن مدى القياس بالقدمه يمكن تحديده بالعلاقة التالية:

$$\text{مدى القياس} = \text{طول ساق القدمة} - \text{طول مقياس الورنية}$$

مثال 2

قدمه قياس، طول الساق المدرج فيها 150 ملم، وطول مقياس الورنية 9 ملم مقسم إلى 10 اقسام وطول تدرجه المقياس الاساسي 1 ملم، ما مقدار دقتها؟ ومدى القياس فيها؟

$$X=A- B$$

$$)9/10(X= 1-$$

$$X=0.1 \text{ mm}$$

مدى القياس = طول الساق – طول مقياس الورنية مدى القياس

$$9 - 150 =$$

$$141 = \text{ ملم}$$

تصنيف قدمات القياس ذات الورنية

1. التصنيف على اساس الاستخدام:

هناك أنواع متعددة من القدمات ذات الورنية تم تصميمها وإنتاجها لتناسب التطبيقات الهندسية المختلفة ومن أهم هذه الأنواع:

■ القدمة الشاملة:

وهي قدمه القياس الاعتيادية التي تكون ذات فكوك ثابتة ومتحركة، اثنان منها لقياس الأبعاد الخارجية واثنان لقياس الأبعاد الداخلية وفيها ساق متحركة يستخدم بقياس الأعماق، ويمكنها قياس الأبعاد الخارجية والداخلية والأعماق لكثير من التطبيقات العملية

■ قدمه قياس الارتفاعات

تستخدم هذه القدمة لقياس الارتفاعات وهي تختلف عن القدمة الاعتيادية باستقرارها على قاعدة ثقيلة ولها مؤشر على فك متحرك.

■ قدمه قياس الأعماق


تستعمل في قياس أعماق الفتحات والثقوب، حيث تكون الورنية فيها مرتبطة بسطح القياس الذي يكون عبارة عن قاعدة تثبت على بداية الثقب ويدفع الساق خلال عمق الثقب المراد قياسه وتثبت حركة القاعدة بالنسبة للساق عند اخذ القراءة بواسطة المثبت.

2. التصنيف على اساس عدد تقسيمات الورنية (N)

يمكن تصنيف القدمات ذات الورنية على اساس عدد أقسام التدرج الثانوي (N) الى:

■ قدمه القياس العشرية:


والتي يكون فيها طول مقياس الورنية (9 mm) مقسما الى (10 تدرجه) وتكون دقتها تساوي (0.1).



قدمه قياس عشرية

■ قدمه القياس العشرينية


ويكون فيها طول مقياس الورنية فيها (19 mm) مقسما الى (20 تدريجه) ودقتها تساوي (0.05).



قدمه قياس عشرينية

■ قدمه القياس الخمسينية:

وفيها طول مقياس الورنية (49 mm) مقسما الى (50 تدريجه) ودقتها تساوي (0.2).




قدمه قياس خمسينية

3. التصنيف على أساس طريقة قراءة مقياس الورنية:

يمكن تصنيف قدمات القياس ذات الورنية حسب طريقة قراءة مقياس الورنية الى:

■ القدمة المنزلقة slide caliper

تستخدم في القياس الخارجي والداخلي فقط ويتم اخذ قيمة القياس فيها من خلال مؤشر موجود على الجزء المنزلق فيها والمثبت عليه الفك المتحرك وتقاطع مع تدريجات مسطرة القياس الاساسية والمثبت عليها الفك الثابت.



القدمة المنزلقة

■ قدمه وجه الساعة


والتي تحتوي ورنيتها على مبيّن ذي مؤشر (Dial Caliper) وتسمى قدمه وجه الساعة لان المبيّن يكون على شكل الساعة التقليدية ويتم بواسطة المبيّن تحديد قيمة القراءة بدقة تصل إلى 0.02 ملم.



قدمه وجه الساعة

■ القدمة الرقمية

تكون مجهزة بشاشة صغيرة تظهر عليها القراءة مباشرة وتصل دقتها إلى 0.01 ملم وتوجد من القدمات الرقمية أنواع بها إمكانيات التوصيل إلى وحدة تسجيل بيانات وبالتالي يمكن إجراء قياسات عديدة وتسجيل قيمها خلال فترة قصيرة دون الحاجة لتدوين قيم القراءات يدويا.



القدمة الرقمية

كيفية قراءة القياس بالقدمة ذات الورنية

الطريقة التي يتم بها قراءة الأبعاد من على القدمة ذات الورنية، تعتمد على قيمة التدرج على المقياس الرئيسي ودقة القدمة. مجموعة من الخطوات يجب إتباعها عند إجراء قياس طول باستخدام القدمة ذات الورنية منها:

- يجب التأكد من نظافة المعدة المراد قياسها وخصوصا السطح المراد قياسه.
- فتح فكي القياس بحيث يمكن إدخال المعدة بينهما.
- ضم الفكين على المعدة وإغلاق مسمار التثبيت الأيمن.
- أدر صامولة الضبط الدقيق حتى تتأكد من أن فكي القياس ملامسين لسطح المعدة ثم أغلق مسمار التثبيت الأيسر.
- قراءة القيمة المقاسة من على المقياس الرئيسي والورنية.

يتم تسجيل قيمة قراءة قدمه القياس وفق الخطوات التالية:

■ قراءة مسطرة القياس:

وتتم بحساب عدد المليمترات الصحيحة من الرقم الموجود على المقياس الأساسي (مسطرة القياس) المقابل لخط الصفر على مقياس الورنية.

■ قراءة مسطرة الورنية:

ويتم بتحديد أكثر خطوط مقياس الورنية انطباقا مع الخطوط المقابلة له على المقياس الأساسي. ثم تحسب عدد التدريجات الموجودة بين خط الصفر والخط الأكثر انطباقا على مقياس الورنية وتضرب في دقة الورنية المستخدمة.

■ قراءة القدمة النهائية:


تضاف قراءة مسطرة الورنية، إلى قراءة مسطرة القياس، للحصول على قراءة القدمة النهائية وفق العلاقة:

$$\text{قراءة القدمة النهائية} = \text{قراءة مسطرة القياس} + \text{قراءة مسطرة الورنية}$$


التمارين العملية

احسب قراءات القدمات المبينة في الشكل أدناه مع كتابة وحدة القياس؟


1- قدمه القياس العشرية



2- قدمه القياس العشرينية




3- قدمه القياس الخمسينية




تمرين 2

حدد قيم قراءات القدمات ذات الورنية المترية في الأشكال التالية مع كتابة وحدة القياس؟


-1



-2




-3




تمرين 3:

أكتب قراءة القدمة ذات الورنية المبيّنة أوضاعها أدناه؟



تمرين 4

أكتب قراءة القدمة ذات الورنية المبيّنة أوضاعها أدناه؟



قياس القدمة ذات الورنية = القياس الثابت (القراءة الثابتة) + قياس المنزلة (قراءة المنزلة)

قياس المنزلة = الخط الأكثر انطباقا * الدقة

دقة الورنية (0.1- 0.02- 0.05)

EX: the thin metallic strip of Vernier calipers moves downward from top to bottom in such away it just touches the surface of beaker. main scale reading is 6.4 cm whereas its Vernier constant is 0.1 mm. the 4th of Vernier scale division is coinciding with main scale division. what is the actual depth of beaker?

EX: the jaws of Vernier calipers touch the inner wall of calorimeter without any pressure. the position of zero Vernier scale on the main scale read 3.48 cm. the 6th of Vernier scale division is coinciding with any main scale division >Vernier constant is 0.1 m