

جدول رقم (1)

جدول تحديد نقاط الضعف واقتراح إجراءات التحسين

رقم المعيار :						
ت	نقاط الضعف	درجة المطابقة	الانشطة المطلوبة	المسؤولية	الفترة الزمنية	
					من	الى
1	عدم الحصول على شهادات الاعتماد الدولية ISO45001- ISO14001- ISO17025 ISO15189 ISO17025 ISO9001	مستوفي جزئي	مخاطبة الكلية للبدء باجراءات التفتيش والاعتماد الدولي الرسمي	عمادة الكلية وحدة الجودة	2026\10\1	2027\6\30
	هل حصلت الكلية/الجامعة على شهادة المواصفة ISO و ISO 17025 15189	غير مستوفي	مخاطبة الكلية للبدء باجراءات التفتيش والاعتماد الدولي الرسمي	عمادة الكلية وحدة الجودة	2026\10\1	2027\6\30
	ضمان حماية البيئة الداخلية والخارجية من مخلفات العمل المختبري	مستوفي جزئي	تعمل الكلية على التغيير حسب المواصفات	عمادة الكلية وحدة الجودة	2026\10\1	2027\6\30

2027\6\30	2026\10\1	عمادة الكلية وحدة الجودة	تعمل الكلية على التغيير حسب المواصفات	غير مستوفي	عدم استعمال السقوف الثانوية كونها بينات صعبة التنظيف وتسمح بالنمو البكتيري او تسرب الغازات والابخرة , وضمان عدم تأثيرها على الممارسات المختبرية .	2
2027\6\30	2026\10\1	عمادة الكلية وحدة الجودة	تعمل الكلية على التغيير حسب المواصفات	غير مستوفي	ارضية المختبرات ملائمة وقابلة للغسل (لا تسبب التزحلق و لا التصاق او امتصاص المواد المنسكبة). (	
2027\6\30	2026\10\1	عمادة الكلية وحدة الجودة	تعمل الكلية على التغيير حسب المواصفات	غير مستوفي	تغلف جدران المختبرات بمادة قابلة للتنظيف وحسب تخصص المختبر (سيراميك او طلاء ايوكسي) .	3
2027\6\30	2026\10\1	عمادة الكلية وحدة الجودة	مفاتيح الكلية بإنشاء منظومة الغاز	مستوفي جزئي	تأمين منظومات المياه الغاز , (الكهرباء) للمختبرات	4

					بما يضمن السيطرة عليها وعزلها عن باقي البناء.	
2027\6\30	2026\10\1	عمادة الكلية وحدة الجودة	تعمل الكلية على التغيير حسب المواصفات	غير مستوفي	معالجة المياه الملوثة للمختبرات على وفق معايير الجهات ذات العلاقة	7
2027\6\30	2026\10\1	عمادة الكلية وحدة الجودة	مخاطبة الكلية باقامة ورش عمل	غير مستوفي	تدريب العاملين في المختبر و المشرفين على استخدام المطافئ و بحسب خصائصها و مجال استخدامها (من قبل مديريات الدفاع المدني وبالتنسيق مع وحدات الدفاع المدني في الكلية).	8

مسؤول المختبر:

التوقيع:

ملاحظة : يتم ملئ الجدول من قبل مسؤول المختبر